



สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ขก ๘๘๐๓/๒๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอบ้านแพด จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายชัยชนะ ศรีแสนยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตามที่ นายชัยชนะ ศรีแสนยง ที่อยู่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขวง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ หมายเลขคำร้อง ๑๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ จุด กอง ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงได้ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะ และได้พบจุดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหายจำนวน ๓ จุด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศิริ โภณพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

กองช่าง อบต.หนองแขวง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๖๗๘๘๘๘, ๐๘๑-๑๔๑๒๙๓๖

| | |
|-----------------|--|
| ร่าง..... | |
| พิมพ์..... | |
| ลง..... | |
| ผอ.กองช่าง..... | |
| ปลัด อบต..... | |

“ยึดมั่นธรมากินາล บริการเพื่อประชาชน”

พชร บกชก



รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค

ตามที่ นายชัยชนะ ศรีแสนย์ ที่อยู่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขวง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๕ หมายเลขคำร้อง ๑๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ จุด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงได้ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณูปโภค และได้พบจุดไฟฟ้าสาธารณูปโภคชำรุดเสียหายจำนวน ๓ จุด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังภาพสำรวจ และภาพการดำเนินการซ่อมแซม

๑. แผนที่จุดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด (ภาพสำรวจ)

สำรวจเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

แผนที่สังเขปติดตั้งไฟฟ้าสาธารณูปโภค/ไปสถานที่สำคัญ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕
ตำบลหนองแขวง อำเภอ班นา จังหวัดชลบุรี

ทิศเหนือ



หมายเหตุ
█ จุดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด
● จุดสัญญาณเตือนไฟกระพริบ



๒. ตารางรายการวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยใช้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งหมดดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|----------|
| ๑ | หลอดไฟสูญญากาศเซนต์ ๓๖W | ๖ | หลอด | |
| ๒ | ขาหลอด | ๑๒ | อัน | |
| ๓ | บล็อก | ๖ | อัน | |
| ๔ | สายไฟ THW ๑.๕ | ๓ | เมตร | |
| ๕ | สตาร์ทเตอร์ | ๑ | อัน | |

๓. ภาพดำเนินการซ่อมแซม


จุดที่ ๑

พิกัดสถานที่ ๑๖.๗๗๐๐๙๖, ๑๐๒.๗๙๒๒๒๔ บ้านหัวยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขวง อำเภอหนองแขวง จังหวัด ขอนแก่น




จุดที่ ๒

พิกัดสถานที่ ๑๖.๑๘๗๐๔๕๕๕, ๑๐๒.๘๒๔๓๙๙ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขวง อำเภอป่าสัก จังหวัด ขอนแก่น



จุดที่ ๓

พิกัดสถานที่ ๑๖.๗๘๕๗๓๐๕ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขวง อำเภอป่าแดด จังหวัด ขอนแก่น



(ลงชื่อ)

(นายสุริยันต์ งามศรี)

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองช่าง)

(ลงชื่อ)

(นายทนงศักดิ์ สายโยธา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่าง

(ลงชื่อ)

(นายกษิภัท อ่อนน้อม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ หาญสูโพธิ์)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศิริ โภณะพงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง